

Gnitter Black

DE Verbraucherinformation

Prüfergebnisse mechanischer Test nach EN 420:2003+A1:2009

Abrärfestigkeit:	3 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (Coupé - Test):	1 (min 0 / max 5)
Weitereiffestigkeit:	3 (min 0 / max 4)
Durchstichfestigkeit:	1 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (TDM):	X (min A / max F)

Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einsatzzweck vorgesehen ist.

Ergebnisse ausschließlich aus Proben der Handschuhinnenhand.
Reinigung und Pflege: Die genannten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Überprüfen Sie beim Anziehen die Universethheit des Handschuhs und dass die ausgewählte Größe zu Ihrer Hand passt. ziehen Sie beim Ausziehen zuerst den Handschuh einer Hand aus, bevor Sie den zweiten Handschuh ausziehen, um die Gefahr einer Verunreinigung zu verringern.

Verpackung und Lagerung: Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbraucherinformation. Die gebündelten Handschuhe sind in Polybeuteln verpackt, welche für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung bitte trocken und kühl und vor UV-Strahlung geschützt.

Alternat: Eine Verfallszeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zu dem Einsatzgebiet besteht.

Hinweise / Risikobeteiligung: Die hier genannten Handschuharten entsprechen der Verordnung 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob die beim Produkt erreichten Normen und Leistungsstufen für seinen Einsatz übertragbar sind. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhes für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Handschuhe für leichte Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Die maximale Tragedauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person. Der Handschuh bietet keinen Schutz gegen Perforieren mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragen werden, wenn das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen.

FR Informations tilisater

Résultats des essais mécaniques selon la norme
EN 420:2003+A1:2009

ES Información del consumidor

ES Informació del consumidor

Resultados de prueba del ensayo mecánico según

EN 420:2003+A1:2009

Resistencia a la abrasión:	3 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (Coupé - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistencia al desgaste progresivo:	3 (min 0 / max 4)
Resistencia a la perforación:	1 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (TDM):	X (min A / max F)

El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba. Resultados exclusivamente de muestras de la cara interior del guante.

Limpieza y cuidados: Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. Para su colocación, compruebe la integridad del guante y que el tamaño elegido se ajusta a la mano. Para su retirada, quite el guante de una mano antes de quitar el segundo guante para reducir el riesgo de contaminación.

Embalaje y almacenamiento: Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están embalados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV.

Envasamiento: No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación.

Aspectos generales / Evaluació de riesgos: Los tipos de guantes indicados aquí cumplen las Reglamento (UE) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Antes de su utilización, el usuario debe realizar un análisis de riesgos para determinar si las normas y los niveles de rendimiento alcanzados por el producto son transferibles para su uso. Los tests de laboratorio una simple orientación, ya que no pueden evaluar las condiciones reales de los distintos lugares de trabajo. Será responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar si los guantes son apropiados para el empleo planeado en cada caso concreto. Guantes para trabajos ligeros en condiciones húmedas. El equipo protege contra riesgos mecánicos de nivel medio. La máxima duración de uso dependerá de la actividad aplicada y de la persona. El guante no ofrece ninguna protección contra perforaciones por objetos punzantes, como agujas de inyección. No deben utilizarse guantes si existe el riesgo de enredarse en piezas móviles de maquinaria.

EN Instructions for use

Results of the EN 420:2003+A1:2009 mechanical test

Abrasion resistance:	3 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupé - Test):	1 (min 0 / max 5)
Tear resistance:	3 (min 0 / max 4)
Puncture resistance:	1 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (TDM):	X (min A / max F)

The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. Results exclusively from samples of the inner hand of the glove.

Care and Cleaning: The service stages mentioned are based on tests which were carried out exclusively on unused gloves. Transfer of the results on gloves after care treatment is not possible. The manufacturer accepts no liability for changes to the properties. For donning, check the integrity of the glove and the picked size fits the hand. For doffing, ease the glove off one hand before removing the second glove to reduce the risk of contamination.

Packaging and storage: This article is supplied in uniform sales packaging made from recyclable cardboard. PE-bags or similar environmentally friendly coverings are the smallest packaging unit. The gloves must be stored correctly, i.e. in boxes in dry rooms. The properties can be altered by influences such as humidity, temperature, and light, as well as natural alterations to the materials over a period of time. **Ageing:** It is not possible to give an expiry date, as this can be dependent on the degree of wear, use, and the area in which the gloves are used. **General information / Risk assessment:** The glove types named here meet with the requirements of regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended, and is compliant with the above mentioned harmonised/designated standards EN420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018. While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. Laboratory tests offer an aid to selection, however they cannot take the actual workplace conditions into account. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer to test the suitability of a certain glove for the planned area of use. Gloves for general light handling in wet conditions. The equipment provides protection against moderate mechanical risks. The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. No gloves should be worn if there is a risk of becoming caught in moving machine parts. The gloves contain no substances that are known to cause harm to the wearer. The gloves lose their heat insulating properties when wet. For further information on the maximum permissible user exposure please contact the manufacturer.

Reinigung und Pflege: Die genannten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Überprüfen Sie beim Anziehen die Universethheit des Handschuhs und dass die ausgewählte Größe zu Ihrer Hand passt. ziehen Sie beim Ausziehen zuerst den Handschuh einer Hand aus, bevor Sie den zweiten Handschuh ausziehen, um die Gefahr einer Verunreinigung zu verringern.

Verpackung und Lagerung: Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbraucherinformation. Die gebündelten Handschuhe sind in Polybeuteln verpackt, welche für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung bitte trocken und kühl und vor UV-Strahlung geschützt.

Alternat: Eine Verfallszeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zu dem Einsatzgebiet besteht.

Hinweise / Risikobeteiligung: Die hier genannten Handschuharten entsprechen der Verordnung 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob die beim Produkt erreichten Normen und Leistungsstufen für seinen Einsatz übertragbar sind. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhes für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Handschuhe für leichte Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Die maximale Tragedauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person. Der Handschuh bietet keinen Schutz gegen Perforieren mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragen werden, wenn das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen.

SV Konsumentinformation

Testresultat på mekaniska test enligt EN 420:2003+A1:2009

Sitstryka:	3 (min 0 / max 4)
Skrähällfasthet (Coupé - Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivstryka:	3 (min 0 / max 4)
Stickhällfasthet:	1 (min 0 / max 4)
Skrähällfasthet (TDM):	X (min A / max F)

Ett X istället för en siffra betyder att handsknen inte är avsedd för det testrelaterade användningsområdet. Resultaten gäller uteslutande pröver på handskens handflata.

Rengöring och skötsel: De angivna effektnivåerna baseras på kontroller som uteslutande har gjorts på använda handskar. Det går inte att överföra resultatet på handskar efter skötselbehandling. Kontrollera handskens integritet för att ta på dig och den plökade storleken passar handen. För doffing, lätta handskens på en hand innan du tar bort den andra handskan för att minska risken för kontamination.

Förpackning och förvaring: Handskarna är förpackade tillsammans med användarinformation. Handskarna är förpackade i pappkartonger vilka är väl lämpade för transport och förvaring. Förvara dem torrt och svalt och skydda dem från UV-strålning.

Årtrade: Det går inte att ange en förfallolit ettersom graden av slitage beror på användning och användningsområde.

Anvisningar / Riskbedömning: Handsktyperna som anges här motsvarar FORORDNING (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Före användningen ska användaren genomföra en riskanalys för att fastställa om produkterns normer och prestandavärden fungerar för det tänkta användningsområdet.

Laboratorietesterna ska vara en unvalshjälp, men kan inte simulerar de faktiska villkoren på arbetsplatsen. Därför är det användarens och tillverkarens ansvar att kontrollera att en särskild skyddshandske är lämplig för det avsedda användningsområdet.

Handskar för lätare arbeten under fuktiga förhållanden. Behandlingen skyddar mot medelhöga, mekaniska risker. Den maximala användningslängden beror på det utförda arbetet och personen.

Handskan skyddar inte mot perforeringar under fuktiga förhållanden. Injektionsnålars. Använd inte handskar om det finns risk att dras in i rörliga maskindelar.

EN Consumentenvorlichting

Testresultaten van mechanische test conform

EN 420:2003+A1:2009

Afslöjtend vermenget:	3 (min 0 / max 4)
Snijsverstand (Coupé - Test):	1 (min 0 / max 5)
Scheruverstand:	3 (min 0 / max 4)
Perforeruverstand:	1 (min 0 / max 4)
Snijsverstand (TDM):	X (min A / max F)

Het teken X in plaats van een cijfer betekent dat de handschoen niet is bedoeld voor de toepassing die werd getest. Resultaten uitsluitend op grond van proeven met binnenhandschoenen.

Reiniging en onderhoud: De genoemde prestatieniveaus zijn gebaseerd op proeven die uitsluitend op nietgebruikte handschoenen werden uitgevoerd. Toepassing van de resultaten handschoene waarin onderhoud is gepleegd is niet mogelijk. Controleer voor het aanbreken de integriteit van de handschoen en of de gekozen maat past. Voor het uittrekken, verwijderd u eerst één handschoen voordat u de tweede verwijdert, om het risico op besmetting te verminderen.

Verpakking en oplag: De handschoenen zijn gebundeld met gebruikerinformatie verpakt. De gebundelde handschoenen zitten in dozen of golfkarton dat voor het transport en de oplag geschikt zijn. De handschoenen moeten droog, koel en beschermd tegen UV-stralen worden opgeslagen.

Verodering: Een vervaldatum kan niet worden genoemd, omdat dit afhankelijk is van de slijtage, het gebruik en het toepassingsgebied.

Algemene instructies / Risicobeoordeling: De hier genoemde typen handschoenen voldoen aan de VERORDENING (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Voor gebruik dient de gebruiker een risicoanalyse uit te voeren om te bepalen of de bij het product bereikte normen en vermogeniveaus voor de inzet overdraagbaar zijn. De laboratoriumtests een hulp bij de selectie bieden, maar de werkelijke omstandigheden op de werkplek niet kunnen boordelen. Het resultaat derhalve onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant, om te controleren of een bepaalde handschoen voor het geplande inzetgebied geschikt is. Handschoenen voor lichte werkzaamheden in vogtige omstandigheden. De uitrusting beschermt tegen gemiddeld mechanisch risico. De maximale draagtijd is afhankelijk van de persoon en het uitgevoerde werk. De handschoen biedt geen bescherming tegen perforatie door scherpe objecten, b.v. injectienaalden. Men dient geen handschoenen te dragen indien het risico bestaat klem te raken in bewegende machinedelen.

Kjøftjædede

Mekanisken testin tarkastustulokset EN 420:2003+A1:2009 mukaan

Hankuskestävyyss: 3 (min 0 / max 4)

Viiotkestävyyss (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)

Repäyskestävyyss: 3 (min 0 / max 4)

Läpistokestävyyss: 1 (min 0 / max 4)

Viiotkestävyyss (TDM): X (min A / max F)

X-merkkinen numeron tilalla tarkoitataa, että käsinetti ei ole taroitettu testin mukaisen käytötarotuksineen. Tulokset ainoastaan käsinne sisäpuolella näytteitä.

Pakkas ja arrostointi: Käsinet on pakattu niipuksi ja varustettu käyttäjätiedotteella. Niipuissa olevat käsinet on pakattu aaltopahvelaitoksiin, jotka soveltuват kultekseen ja varastointiin. Varastoitava kuivassa ja viileässä paikassa ja suojataan UV-säteilystä.

Vanheminenem: Viimeistä käyttöpäävä ei voi ilmoittaa, koska se riippuu kulumiseen ja käytön asteesta sekä käyttäjäleveestä.

Ohjeita / Riskinariointi: Tässä mainitut käsinetyppit vastaavat asetuksen (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Ennen käytöä käytäjän on suoritettava riskinariointi sen toteamiseksi, ovakko tuotteella saavutettu standartin ja suoritustasot siirtäväissä aiotunut käytötarotuksineen. Laboratoriotestit olla valinnassa avuksi, mutta ne eivät voi simuloida työpaikalla vallitsevia todellisia olosuhteita. Siksi käytäjän, ei valmistajan, vastuulla jää tarkastaa, miten määrätty suojakäsite sopivat kyseessä olevaan käytölläiseeseen. Käsinet keveytä työskentelyyn kohdistaa olosuhteita. Varusteet suojavat keskisuurilla mekanisilla riskeillä. Maksimialainen käyttöaika riippuu suoritetavasta työstä ja käytäjästä. Käsinet elävit suojaa teräviin esineihin, esim. ruiskuunelujen, aiheuttamista reililtä. Käsinet ei tule käyttää, jos vaaraan on niiden takertumisen liikkuvien koneen osiin.

DA Forbrgerinformationer

Testresultater af mekaniske test iht. EN 420:2003+A1:2009

Slibbestandighed: 3 (min 0 / max 4)

Snitbestandighed (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)

Rivebestandighed: 3 (min 0 / max 4)

Perforeringsbestandighed: 1 (min 0 / max 4)

Snitbestandighed (TDM): X (min A / max F)

Tegnet X i stedet for et tall betyr, at handskens ikke beregnet til den anvendelse, der vedrører testen. Resultater udelukkende fra prøver af handskens inderhånd.

Rengøring og pleje: De nævnte ydelestrin baserer sig på test, der udelukkende er gennemført med ubrugte handsker. Det er ikke muligt at overføre resultaterne til handsker efter plejebehandling. For påtagning skal du kontrollere handskens integritet og den valgte størelse passer til hånden. Til døffing skal du lette håndskens på den ene hånd, inden du fjerner den anden handske for at reducere risikoen for kontaminerings.

Emballering og opbevaring: Handskerne er pakket i bunder med forbrugerpakninger vedlagt. De bundede handsker er pakket i kasser af blægåp, der er velegnet til transport og opbevaring. Opbevares tørt og koldt og beskyttet mod UV-stråling. Holdbarhed: Det er ikke muligt at angive et ulodstidspunkt, da et sådant vil afhænge af slitasjen, hvor meget handskerne anvendes og inden for hvilket anvendelsesområde.

Rd / Risikoudren: De her nævnte handsker lever op til forordning (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Inden anvendelsen skal brugerne udfore en risikoanalyse for at bestemme, om de opnåede standarder og ydevenindevare for produkter kan overføres til brugen af det. Laboratoriostene skal være til hjælp ved udvælgelsen, men de kan ikke simulere de virkelige arbejdsplasser/betingelser. Det er derfor forbrugernes og ikke producentens ansvar at kontrollere, om en bestemt bæteshedssegn er sig til den fastsatte anvendelse. Handsker til let arbejd under fugtige betingelser. Udstryt beskytter mod mællestørn mekaniske risici. Den maksimale brugstid er afhængig af den udførte aktivitet og personen. Handsken yder ingen beskyttelse mod perforering med spidse genstande, f.eks. injektionsnåle. Der bør ikke bruges handsker, hvis der er risiko for, at de kan blive grebet af bevegelige maskindeler.

NB Forbrkerinformasjon

Testresultater mekanisk test iht. EN 420:2003+A1:2009

Slitbestandighed: 3 (min 0 / max 4)

Snitbestandighed (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)

Vidererbestandighed: 3 (min 0 / max 4)

Gjennomstikkingsbestandighed: 1 (min 0 / max 4)

Snitbestandighed (TDM): X (min A / max F)

Tegnet X i stedet for et tall betyr at handsken ikke er beregnet til formålet til testen. Resultater udelukkende fra prøver af handskens innside.

Rengøring og støl: De nævnte karakteristikene er basert på tester som kun er udført på ubrukte handsker. Resultaterne kan ikke overføres til handsker som har vært i bruk. For bruk sjekk at du har valgt rigtig størelse som passer din hånd. Losne handsken på den ene hånden og bruk den til å av den andre, for å redusere risikoen for forurensning.

Pakkning og lagring: Handskerne er pakket i bunder med forbrukerinformasjon. De sammbundede handskene er pakket i pappkartonger, som gir dem øget for transport og lagring. Lagres tørt og koldt og beskyttet mot UV-stråling.

Aldring: Brukstiden kan ikke anslås, da den er avhengig av graden av slitasje, bruken og bruskområdet.

Anslininger / Risikobedømmelse: Hanksympene som er omfattet her oplyst i FORORDNING (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. For bruk bar brukeren gjennomført en risikoanalyse for å slå fast om normerne og ytelsesnivåene oppnådd med produktet, kan overføres til bruk. Laboratoriostene skal vært til hjelp når man skal velge, men de kan ikke simulere de faktiske forholdene på arbeidsplassen. Det er derfor brukerkens ansvar, om dermed ikke produsentens, at kontrollerne egnehetene til bestemte beskyttelseshansker for det spesielle arbeidsmarkedet. Hanksler for lett arbeid under fugtige betingelser. Utstrømningene med mellomliggende mekanisk risiko. Den maksimale bruksværtigheten er avhengig av utførte oppgaver og person. Hansken gir ingen beskyttelse mot perforering med spisse gjennstander, f.eks. injektionsnåler. Man må ikke bruke hanksler hvis det er fare for at man kan bli trukket inn i bevegelige maskindeler.

PL Informacje dla użytkownika

Wyniki testu mechanicznego zgodne z EN 420:2003+A1:2009

Odporność na ścinanie: 3 (min 0 / max 4)

Odporność na przejęcie (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)

Odporność na dalsze rozwanie: 3 (min 0 / max 4)

Odporność na przekucie: 1 (min 0 / max 4)

Odporność na przejęcie (TDM): X (min A / max F)

Znak X następujący jedną z cyfr oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do zastosowania odpowiadającego testowi. Wyniki wyciągnięte z próbki wewnętrznej części rękawicy.

Czynienie i pielegnacja: Wymienione stopnie przydatności bazują na badaniach wykonywanych wyłącznie na używanych rękawicach. Nie ma możliwości przeniesienia tych wyników na rękawice, których używa do czynności konserwacyjnych. Podczas zakładania sprawdź, czy rękawica jest nienaruszona, a wybrany rozmiar pasuje do dłoni. W celu zdeterminowania połowy rękawicy jednej ręki przed zdejmowaniem poluzuj rękawicę, aby zmniejszyć ryzyko zaniesienia.

Opatkanie i magazynowanie: Rękawice są pakowane po kilka sztuk, wraz z informacją o sposobie ich użytkowania. Zestawy rękawic są pakowane w kartony z falistej tektury, odpowiednie do transportu i magazynowania. Rękawice należy magazynować w suchym, chłodnym miejscu chronionym przed działaniem promieniowania UV.

Starenie się: Nie można podać czasu, po jakim rękawice ulegną zużyciu, ponieważ jest to zależne od sposobu i warunków ich użytkowania.

Informacje / Ocena ręki: Podane tutaj typy rękawic są zgodne z ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Przed użyciem użytkownik powinien przeprowadzić analizę ryzyka, aby określić, czy możliwe jest zastosowanie osiągniętych dla produktu norm i poziomów wydajności podczas jego użytkowania. Test laboratoryjny mają stanowić pomoc w wyborze, ale nie mogą symułować faktycznych warunków, jakie panują na stanowiskach pracy. Dotyczy też to użytkownik, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za przetestowanie określonych rękawic ochronnych pod kątem ich przydatności do użytkowania. Test laboratoryjny mają stanowić pomoc w wyborze, ale nie mogą symułować faktycznych warunków, jakie panują na stanowiskach pracy. Dotyczy też to użytkownik, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za przetestowanie określonych rękawic ochronnych pod kątem ich przydatności do danego obszaru zastosowania. Rękawice do lekkich prac w wilgotnych warunkach. Sprzęt chroni przed ryzykiem mechanicznym średniego stopnia. Maksymalny okres noszenia zależy od osoby i rodzaju wykonywanej czynności. Rękawice nie zapewniają żadnej ochrony przed przebiem ich przez przedmioty o ostrych wierzchołkach, np. igły iniekcjonacyjne. Nie powinno się nosić rękawic ochronnych, jeśli istnieje ryzyko pochwycaenia ich przez ruchome części maszyny.

HU Felhasználóiinformációk

Az EN 420:2003+A1:2009 szabvány szerinti mechanikai vizsgálat eredménye:

Kopásállóság: 3 (min 0 / max 4)

Vágásálló szembeni ellenállás (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)

Továbbszálló szárládás: 3 (min 0 / max 4)

Átszúrásállóság: 1 (min 0 / max 4)

Vágásálló szembeni ellenállás (TDM): X (min A / max F)

A számgyűjtemény helyett álló X jel azt jelöli, hogy a szemét nem a tesztelésre kapcsolódó rendeltetéssel tervezett. Az eredmények kizárolat a kesztyűbelű teszteléshez származnak.

Tisztítás és pihení: A megadott teljesítményeket kiszároló késztyűkön végzett vizsgálatokon alapulnak. A kesztyű ápolását követően az eredménynek nem tekinthető adottnak. A feltehető ellenőrzés a kesztyű épségét, és a lesedett méret megfelel a kezének. A szemnyezőkockázatának csökkenése érdekében a második kesztyű eltávolítása előtt könyöntse meg az egyik kesztyűt.

Csomagolás és típus: A kesztyűkötégekkel, használati utasításával együtt csomagolják. A kötegek kesztyűt szállításra és tarolásra alkalmas hullámzápírral kartonba csomagoljuk. Száraz, hűvös helyen tárolja, és vedje az UV sugárzástól.

Eltérődés: A szavazatos lejárat ideje nem határozható meg, mert az átlag az elhasználódás fokától, a használat számára szükséges időtől és a felhasználási területtől.

Megjegyzék / Kockázatélez: Az ítt megnevezett kesztyű tipusok megfelelnek (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. A felhasználónak használni előtt kockázatelezést kell végezni annak meghatározására, hogy az adott felhasználáson átvethető-e a termékhez meghatározott szabvány és teljesítmény fokozatok. A laboratóriumi vizsgálatok célja, hogy a kivalásztást segítsek, azonban azon nem tudják a tényleges munkehelyi körülmenyeket szimulálni. Ezért a felhasználó nem a gyártó felelőssége egy adott védőkesztyű alkalmasságát a tervezett használati területről szemétpontjáról ellenőrizni. Kesztyű nedves körülmenyek között végzett környezetkárokatól, a felszerelés közepesen erős mechanikai kockázatok ellen védi. A maximális hordhatóság ideje függ a végzettségi környezetből az adott személyről. A kesztyű nem nyújt védelmet hegyes tárgyak, pl. injekciós tűk által okozott kilyukadás ellen. Ne használjon kesztyűt, ha fennállnak rizikos kockázatok, hogy az mozgó géprekészke beakadhat.

SK Informácia pre spotrebiteľa

Výsledky skúšok mechanického testu podľa EN

420:2003+A1:2009

Odporność proti oru: 3 (min 0 / max 4)

Odporność proti przeżaraniu (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)

Odporność proti dalszemu trzaskaniu: 3 (min 0 / max 4)

Odporność proti prepchnięciu: 1 (min 0 / max 4)

Odporność proti przeżaraniu (TDM): X (min A / max F)

Znak X miesto číslice znamená, že rukavica nie je plánovaná na učel použitia príslušnej testu. Výsledky vylúčne zo vzoriek

časťi rukavicy.

Cistenie a očistenie: Vymenované vykonané stopnie sú založené na skúšobách, ktoré boli vykonané výlučne na nepoužívajúcich rukaviciach. Použitie výsledkov na rukavice počas učestrenia nie je možné.

Výsledky vylúčne zo vzoriek časťi rukavicy s použitou vložkou. Pri našlehaní sklonujte nepružnosť rukavice a zvýšenú velkosť padne do ruky. Po výberu z ruky jednou rukavicu uvolňte pred odstránením druhej rukavice, aby ste znížili riziko kontaminácie.

Balenie a skladenie: Rukavice sa pakujte v kartone s informáciou pre spotrebiteľov. Spojené rukavice sú zabalene v skúšobniach z vlnitej lepenky, ktoré sú vhodné pre prípravu a skladanie. Skladajte v suchoi chlade v záhrade pred UVE žárem.

Starnie: Čas životnosti sa nemôže uviesť, pretože existuje závislosť od stupňa opotrebovania, používania a oblasti nasadenia.

Upozornenia / Podanie rizika: Tu uvedené typy rukavíc zodpovedajú NARIADENIE (EÚ) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Pred použitím by mal používateľ vykonat analizu rizika, aby sa zistilo, či normy a výkonné stupne dosahované pri produkte sú prenosne na jeho použitie. Laboratórny testy by mali byť pomocou pre výber, nemôžu ale simulať skutočné podmienky na pracovišti, ako sú výrobky, používacie stroje, výrobky a výrobky, ktoré sú v používacom prostredí.

Upoz. / Procjena rizika: Tipovi rukavica koji su odjedno navedeni odgovaraju UREDBA (EÚ) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Korisnik treba prije upotrebe provesti analizu rizika da bi utvrdio jesu li norme i razini izvedenja koju postignute kod proizvoda za njegovu upotrebu prenosi. Laboratorijski testovi trebaju poslužiti kao pomoc u izboru, ali ne mogu simulirati stvarne uvjetove na radnom mjestu. Zato ostaje odgovornost korisnika, a ne proizvođača, da provjeri prikladnost odredene zaštite prema potrebljenoj području rukavica. Rukavice kašiće smanjiti rizik od onečišćenja.

Ambalaža i činje: Rukavice su pakirane u svežoj s

RO Informácia pre spotrebiteľa

Zkušební výsledky mechanického testu podla

EN 420:2003+A1:2009

Odporność proti oru: 3 (min 0 / max 4)

Odporność proti rzepu čepeli (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)

Odporność proti dalszemu trzaskaniu: 3 (min 0 / max 4)

Odporność proti propchnięciu (TDM): 1 (min 0 / max 4)

Znak X miesto jednoho z cyfr znamená, že rukavice neri učrené k učelu použití príslušnému testu. Výsledky vylúčne zo zkoušek vnitřní rukavice.

Ciąźnia drzwi: Uwiedzione wyniki stopniowe vycházejí ze zkoušek, které byly provedeny výhradně s nepoužitými rukaviciemi. Přenos výsledků na rukavice po osłonie nie množi riziko. Při navlékání zkontrolujte neporušenosť rukavice a zvolenou velikost.

Standa: Dobro skončení použitelnosti není možné uvest.

